

Pumpička na tlumiče digitální 625 (MERPU582)

- sklopná hadice
- tělo z 6063 hliníku
- gumový systém odolný vůči poškrábání
- mikro nastavitelný 2-3psi vzduchový odvzdušňovač
- hi-tech LCD displej
- max. tlak 300 psi

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGITÁLNÉHO MĚŘIDLA:

Funkce tlačítka:

1. Tlačítko „A“ – zapnutí / změna jednotky (PSI – BAR – KG/CM²)

Operační mód:

Vytáhněte izolační folii před použitím. (obr.1)

Zapnutí:

1. Manuální zapnutí – stlačte tlačítko „A“.
2. Automatické zapnutí – jestli je tlak vyšší než 5psi, digitální měřidlo se zapne automaticky.

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

1. Když je tlak vyšší než 300 psi, zobrazí se na displeji hlášení „ERR“ (obr. „A“).

VÝMĚNA BATERIE

Vyměňte prosím nové 3V baterie (CR2032), když ikona baterie na displeji začne blikat
Vyměňte baterie podle obr. 2.

VYPNUTÍ

Automatický systém. Digitální měřidlo se vypne automaticky po 80 sekundách, když nezaznamená žádný tlak.

SPECIFIKACE:

Digitální měřidlo a 3V baterie (CR2032)

1. Provozní teplota: -10°C – 60°C/ 14°F-140°F
2. Skladovací teplota: -10°C-60°C/ 14°F-140°F

Průměrná životnost závisí na různém způsobu používání a skladování.

VÝMĚNA BATERIE:

1. Odšroubujte 4 šrouby v zadní části měřidla.
2. Nadzvedněte kryt měřidla.
3. Vyjměte LCD digitální měřidlo.
4. Otevřete kryt baterie a vložte nové 3V baterie (CR2032). Dbejte na to, aby pozitivní pól (+) směřoval ke krytu baterie, a aby byl vložen správně.
5. Ujistěte se, že Q-ring vespod měřidla je při výměně baterie a LCD měřidla na svém místě.

Dovozce: Merida Czech s.r.o., Brněnská 1739, 66451 Šlapanice

Země původu: Taiwan

